




**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Radomiu**

ul. Traugutta 57, 26-600 Radom

Znak sprawy: MZ.52801.2.2026.1

Radom, 11.03.2026 r.



Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2026-03-09 do 2026-03-11

przez:

- 1) [REDACTED] - Starszy Inspektor Sztabowy, legitymacja służbowa nr 9180928
- 2) [REDACTED] Inspektor, legitymacja służbowa nr 0848512

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.52801.2.2026 z dnia 23-02-2026, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Schronisko dla bezdomnych
- ADRES: Słowackiego Juliusza 188, 26-604 Radom

oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom	[REDACTED]
b.u.		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	[REDACTED]	[REDACTED]

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym
3. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2056), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz

[REDACTED]

gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Schronisko dla bezdomnych

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom
b.u.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Ustalenia dotyczące umów

Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu

Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy

Nie przedstawiono umowy podczas kontroli

Umowa jest zawarta i określa w/w zakres

Umowa nie określa w/w zakresu

Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

b.u.

1a. Inne ogólne ustalenia

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej przeznaczony na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Zlokalizowany jest przy ul. Słowackiego 188 na terenie ogrodzonym. W budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe, pomieszczenia techniczne oraz kuchnia z zapleczem i stołówką. W obiekcie może przebywać maksymalnie 22 pensjonariuszy. Personel placówki to 3 osoby pracujące w systemie jednozmianowym i 5 osób w systemie zmianowym.

Wg przedstawionej dokumentacji (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) powierzchnia budynku głównego wynosi:- powierzchnia zabudowy - 320,45 m²- powierzchnia użytkowa - 224,60 m², - kubatura - 1092,60 m³, - wysokość - 4,20 m

Wg przedstawionej dokumentacji (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) konstrukcja budynku głównego to:- ściany zewnętrzne murowane- ściany wewnętrzne - bloczki gazobetonowe,- dach - stropodach, żelbet na belkach stalowych, kryty papą.

Budynek zaliczony do ZL V kategorii zagrożenia ludzi z uwagi na wysokość budynek zaklasyfikowany do budynków grupy wysokości niskich „N”. Budynek w klasie „C” odporności pożarowej. Cały budynek w chwili obecnej stanowi jedną strefę pożarową z wydzieloną pożarowo kotłownią z piecem gazowym o mocy do 30 kW. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Na placu przed obiektem schroniska znajdują się kontenery socjalne połączone ze sobą funkcjonalnie są dla osób bezdomnych, które nie są stałymi mieszkańcami schroniska. Kontenery funkcjonują w okresie zimowym i jest otwarty od godziny 22:00 do godziny 6:00. Składają się z jednego połączonego pomieszczenia socjalnego przeznaczonego dla przebywających w nim osób oraz łazienki. Kontener wyposażony jest w instalację elektryczną.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia miejska sieć wodociągowa. Najbliższy hydrant zlokalizowany przy ul. Słowackiego.

Dojazd do budynku możliwy jest z ul. Słowackiego, następnie utwardzoną drogą wewnętrzną.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Przedstawiono:

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla schroniska dla bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 w Radomiu. Instrukcja ze stycznia 2023 r. (aktualizacja styczeń 2024 r. oraz styczeń 2025 r.) opracowana przez inspektora ochrony przeciwpożarowej [REDACTED] upr. nr SIOPA/7P/2023/1/19.

Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi przeprowadził inspektor ochrony przeciwpożarowej [REDACTED] upr. nr SIOPA/7P/2023/1/19.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajduje się w pokoju wychowawców.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Schronisko dla bezdomnych

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2025 roku. (protokół z dnia 02-04-2025).

W wyniku kontroli: ☒ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☐ wszczęto postępowanie

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości prowadzących bezpośrednio do niebezpieczeństwa powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Opis urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie
1.	Hydranty wewnętrzne	tak	tak
2.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	tak	tak

9. Sprawność techniczna i funkcjonalność urządzeń przeciwpożarowych

1. Hydranty wewnętrzne

Przedstawiono protokół nr V_2023_3 z dnia 18.06.2025 r. z badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantu wewnętrznego 25 w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 w Radomiu, w którym stwierdzono, że badane hydranty przeciwpożarowe spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego, zostały również oznaczone odpowiednimi etykietami kontrolnymi. Badanie wykonał [REDACTED] i protokół podpisał [REDACTED] 26-600 Radom.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przedstawiono protokół nr 49/2025 z 19.08.2025 r. z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu, przy ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono, że w myśl obowiązujących przepisów badana instalacja nadaje się do eksploatacji. Badanie wykonał i protokół podpisał [REDACTED] upr. nr E/363/679/22; D/364/679/22.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalność gaśnic

Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w 4 gaśnice proszkowe GP-6x ABC. Gaśnice rozmieszczone zgodnie z przepisami i odpowiednio oznakowane.

Ostatni przegląd gaśnic wykonano w czerwcu 2025 r. Przegląd wykonał [REDACTED]

[REDACTED]

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Schronisko dla bezdomnych

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej

występują

nie występują

n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Elektryczna	☐ tak
2.	Odgromowa	☐ tak
3.	Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)	☐ tak
4.	Gazowa	☐ tak

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Elektryczna

Przedstawiono Protokół nr 29/2024 z badań okresowych instalacji elektrycznej z dnia 12.08.2024 r. w budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu, przy ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono, że instalacja nadaje się do eksploatacji. Badanie wykonał i protokół podpisał [REDACTED] upr. nr E1-184/667/23; D1-185/667/23.

Protokoły z badań okresowych instalacji elektrycznej z dnia 30.10.2024 r. w budynku kontenera przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu, przy ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono, że instalacja nadaje się do eksploatacji. Badanie wykonał i protokół podpisał [REDACTED] upr. nr E/425/048/Rz/22; D/048/421/Rz/22.

Protokół nr 55/2025 sprawdzeń okresowych instalacji elektrycznej w kontenerze nr GCB20240567 z dnia 31.10.2025 r. zlokalizowanego przy budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono że wynik sprawdzeń okresowych jest pozytywny, instalację można bezpiecznie użytkować. Następny pomiar należy wykonać nie później niż do 31.10.2026 r. Pomiary przeprowadził [REDACTED] upr. pom. D1/739/8508/25.

Protokół nr 56/2025 sprawdzeń okresowych instalacji elektrycznej w kontenerze nr GCB20230320 z dnia 31.10.2025 r. zlokalizowanego przy budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono że wynik sprawdzeń okresowych jest pozytywny, instalację można bezpiecznie użytkować. Następny pomiar należy wykonać nie później niż do 31.10.2026 r. Pomiary przeprowadził [REDACTED] upr. pom. D1/739/8508/25.

Protokół nr 57/2025 sprawdzeń okresowych instalacji elektrycznej w kontenerze nr GCB20250014 z dnia 31.10.2025 r. zlokalizowanego przy budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono że wynik sprawdzeń okresowych jest pozytywny, instalację można bezpiecznie użytkować. Następny pomiar należy wykonać nie później niż do 31.10.2026 r. Pomiary przeprowadził [REDACTED] upr. pom. D1/739/8508/25.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

2. Odgromowa

Przedstawiono protokół nr 29/2024 z badań okresowych instalacji elektrycznej z dnia 12.08.2024 r. w budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu, przy ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono, że instalacja nadaje się do eksploatacji. Badanie wykonał i protokół podpisał [REDACTED] upr. nr E1-184/667/23; D1-185/667/23.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

3. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)

Przedstawiono opinię nr 2501554/2025 z dnia 12.08.2025 r. z wyników oględzin urządzeń grzewczo kominowych w budynku MOPS przy ul. Słowackiego 188, w którym stwierdzono, że przewody kominowe nadają się do użytkowania. Badanie wykonał i protokół podpisał Mistrz Kominarski [REDACTED] upr. nr 29722.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

[Handwritten signature]

4. Gazowa

Przedstawiono protokół nr 53/2025 z dnia 06.08.2025 r. z przeglądu i szczelności instalacji gazowej w budynku przy ul. Słowackiego 188 w Radomiu, w którym stwierdzono, że instalacja w budynku jest sprawna technicznie i dopuszczona do dalszej eksploatacji. Badanie wykonał zespół w składzie: [REDACTED] upr. nr D3/712/17844/23 oraz [REDACTED] upr. nr E3/172/19853/23. Protokół podpisał [REDACTED] upr. nr GP-III-7342/170/93.

Przedstawiono protokół okresowej kontroli instalacji gazowej z dnia 07.08.2025 r. w budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 188 w Radomiu, w którym stwierdzono, że instalacja w budynku jest dopuszczona do dalszej eksploatacji. Badanie wykonał i protokół podpisał zespół w składzie: [REDACTED] upr. nr D3/712/17844/23 oraz [REDACTED] upr. nr E3/172/19853/23.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

b.u.

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

(nie stwierdzono nieprawidłowości)

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń /z zastrzeżeniami/.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

Wyłączenie jawności informacji publicznej	
Zakres:	DANE OSOBOWE
Podstawa prawna:	RODO
STARSZY SPECJALISTA	
20.07.26	[Signature]
data	Wyłączenia jawności (początek i podpis)

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]